







- Inverseur de sources
- Changeover switch
- Conmutador
- Перекидной выключатель-разъединитель
- Przełącznik zasilania

4311 13/33



					M Nm		
l_{th}	l	X	ϕT			H max. (Cu) mm	L max. (Cu) mm
1600	A441	40	14,1	M14	55	2X7	80



Safety instructions: Strictly comply with instructions for installation and use.

Меры предосторожности: Строго соблюдайте требования к условиям монтажа и эксплуатации.

Przepisy bezpieczeństwa: Ścisłe przestrzegać instrukcji dotyczących instalacji i użytkowania.

FR LU BE CH
GB IE
ES
RU
PL